

## 《仕様変更》

●キット付属のタイヤが仕様変更になりました。  
スペアパーツ、オプションパーツの部品注文の際には下記のパーツをご利用ください。

### 生産停止

- SP.1240 4駆前輪 ハイデンシティ スパイクタイヤ K (62/25)
- SP.1241 後輪 ハイデンシティ スパイクタイヤ K (62/35)
- OP.878 4駆前輪 ハイデンシティ スパイクタイヤ C (62/25)
- OP.879 後輪 ハイデンシティ スパイクタイヤ C (62/35)



- OP.1185 4駆前輪 デュアルブロックタイヤ K (62/25)
- OP.1186 後輪 デュアルブロックタイヤ K (62/35)
- OP.1187 4駆前輪 デュアルブロックタイヤ C (62/25)
- OP.1188 後輪 デュアルブロックタイヤ C (62/35)

## 《Specification change》

●Specifications of kit-included tires have been changed.  
Please use the list below to purchase compatible tires.

### Discontinued

- 51240 HIGH DENSITY SPIKE TIRES K (4WD/FRONT, 62/25)
- 51241 HIGH DENSITY SPIKE TIRES K (REAR, 62/35)
- 53878 HIGH DENSITY SPIKE TIRES C (4WD/FRONT, 62/25)
- 53879 HIGH DENSITY SPIKE TIRES C (REAR, 62/35)



- 54185 DUAL BLOCK TIRES K (4WD/FRONT, 62/25)
- 54186 DUAL BLOCK TIRES K (REAR, 62/35)
- 54187 DUAL BLOCK TIRES C (4WD/FRONT, 62/25)
- 54188 DUAL BLOCK TIRES C (REAR, 62/35)