


3x12 mm Screw
Schraube

5


GB7 x 2

3 mm Nut
Mutter

AC1 x 1



Die Mutter in die Nut vom Hebel legen
Place the nut in the groove of the lever



1:14 Servohalterungs-Set Lenkachse 1:14 Servo mount set steering axle GH

DE // Betriebsanleitung

GB // Instruction Manual

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth

www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr

www.service.carson-modelsport.com

500907698 // Stand: Januar 2024

3x8 mm Screw
Schraube



GB5 x 4

3.2 mm Washer
Beilagscheibe




MC1 x 4

3 mm Nut
Mutter




BC3 x 4

1



3

Abstand zwischen Mitte der Achse und Servo ca. 75 mm.
Halter als Bohrschablone verwenden.
Distance between center axis and servo approx 75mm.
Use holder as a drilling template.




3 mm Nut
Mutter



BC3 x 2

2



3x8 mm Screw
Schraube



GB5 x 4

3 mm Nut
Mutter



BC3 x 4

4

