

SCALE 1:35 UNASSEMBLED PLASTIC MODEL KIT
МАСШТАБ 1:35 СБОРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ МОДЕЛЬ


SOVIET LIMBER 52-R-353M Mod. 1942

Советский артиллерийский передок
52-Р-353М Мод. 1942 г.


35115

MiniArt


18



19



20



ATTENTION

Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et préter la pièce de temps en temps.
Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.

Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles

ZUR BEACHTUNG

Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.

Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser



MAKE 2pcs
2 TEILE FERTIGEN
EFFECTUER 2 PIÈCES
FARE DUE PEZZI
TEE 2 KPL
GÖR 2 ST
ПОВТОРИТЬ ДВА РАЗА
КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ



DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
EILIMAÄ
LIMMAEJ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ
НЕ КЛЕЙТИ



REMOVE
ENTFERNEN
RETIRER
SEPARARE
POISTA
AVLÄGSNA
ОТРЕЗАТЬ
ВІДРІЗАТИ




OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACOLTATIVO
VALINNANVARAINEN
VALBAR
ВАРИАНТЫ
ВАРІАНТИ


A
For towing by truck
Для буксировки автомобилем

B
For horse towing
Для конной тяги


Ca



Cb



Cx2



MiniArt Ltd.
Krylova str. 127, Simferopol,
95001, Ukraine
art@miniart-models.com,
support@miniart-models.com
www.miniart-models.com
Printed in Ukraine

УВАГА

Під час використування клею та фарби, всі роботи проводити у провітрюваному преміщенні по дані від джерела вогню.
Деталі відокремлювати від літників ножем або іншим ріжучим інструментом.
Зачистити обой місця зрезу за допомогою надфіля та наждакового паперу.
Складання моделей проводити сідно схеми складання. Для зручності складання кожна деталь відзначена номером.

ATTENZIONE

При использовании клея и красок, все работы производить в проветриваемом помещении вдалі от источников огня.
Детали отделять от литьников ножом или другим режущим инструментом.
Зачистить обой места среза при помощи надфилей и наждакового папера.
Сборку моделей производить согласно схемы складывания. Для удобства сборки каждая деталь обозначена номером.

CAUTION

При использовании клея и красок, все работы производить в проветриваемом помещении вдалі от источников огня.
Детали отделять от литьников ножом или другим режущим инструментом.
Зачистить обой места среза при помощи надфилей и наждакового папера.
Сборку моделей производить согласно схемы складывания. Для удобства сборки каждая деталь обозначена номером.

