

# JUMPING RIDER




ジャンピングライダー

〈ライダーのくみため〉  
 ≪Assembly of Rider Figure≫


手、足は車体(ハンドル・ステップ)に  
 合わせてとりつけます。

Fit rider's arms and legs to handle-bar and  
 steps.




ライダーは箱を参考に  
 に塗装します。  
 Paint rider as you  
 like. Refer to box  
 art.

〈ヘルメット部品のとりつけ〉  
 ≪Helmet≫



《スタンドのくみため》  
《Assembly of Stand》

- ★ Z2の接着が完全に乾くまで  
スタンドはとりつけないで下  
さい。
- ★ Don't attach to stand before  
Z2 is cemented to your model.



《スタンドシャフト》  
《Stand Shaft》



15°~20°ぐら  
いまげてお好  
みのポジション  
にして使用して下  
さい。

Bend to an  
angle from 15  
to 20 degrees

Z2

黒く塗られた部分を切  
りとって接着します。  
Cut off shaded portion  
first, and then cement  
to your model.

スタンドシャフト  
Stand shaft

Z11

