


《訂正》 CORRECTION

- 18ページ③①で部品のイラストに誤りがありました。下のように訂正致します。
- Part illustrations in step ③① on page 18 are wrong. Refer to the information below.

Page 18
Seite 18

③①



●23ページ④①のMD5の締め込みすぎに注意してください。

●Do not overtighten MD5 in step ④① on page 23.


Page / Seite 23 ④①

★締め込んだ後、1/4回転戻します。

★Fully tighten, then loosen by a quarter turn.

★Vollständig anziehen, dann um eine Vierteldrehung lockern.

★Serrer à fond, puis desserrer d'un quart de tour.



●34ページで部品名称に誤りがありました。下のように訂正致します。

●Some parts names on page 34 are wrong. Refer to the information below.

Page / Seite 34

	Incorrect Falsch	Correct Richtig
 MB15 ×6 19803545	18T ブレーキギヤ Brake gear Bremsrad Dispositif de freinage	12T/18Tギヤ Gear Zahnrad Pignon
 MB16 ×2 19803545	18Tギヤ Gear Zahnrad Pignon	18Tブレーキギヤ Brake gear Bremsrad Dispositif de freinage