

オリジナルカラーリング

1/10th HIGH PERFORMANCE RADIO CONTROL CAR


ROAD WIZARD F-1

TAMIYA PLASTIC MODEL CO.



OSHIKA, SHIZUOKA-CITY, JAPAN.

カラー・リング(ウイリアムスホンダ)



カラー・リング(JPS・ロータス)



ROAD WIZARD F-1

●小学生や組立てになれない方は、ご両親や模型にくわしい方にお手伝いをお願いして下さい。

ラジオコントロールメカについて

このRCカーの操縦にはBECシステムの2チャンネルデジタルプロポをおすすめします。BECシステムのプロポは、受信機内にレギュレーターを内蔵したプロポです。


他の2チャンネルプロポをご使用の場合はご用のメカに合った各プロポメーカー製のレギュレーターまたはタミヤから発売中のレギュレーターを別にお買い下さい。

★ラジオコントロールメカの取扱いについてはそれぞれの説明書を参考にして下さい。


別にお買い求めいただぐもの。

2チャンネルのプロポ


★BECシステムのプロポをおすすめします。



プロポ用電池



BECシステムのプロポを使用しないときは別にレギュレーターが必要です。




★プロポ用の電源として、単3型タミヤカドニカバッテリーのご使用がお得意です。繰り返し充電して、約500回の使用が可能。専用充電器で約10時間で満充電できます。なお、一般の乾電池とカドニカバッテリーを組み合わせて使用するには危険ですのでおやめ下さい。

タミヤカドニカバッテリー 単3型




単3型専用充電器

使用できるサーボ・受信機のサイズ




(BECシステムの2チャンネルプロポ)




(走行用電源)


★このキットはタミヤカドニカ・7.2Vレーシングパックが標準です。専用充電器と共に販売されています。また、別売の6Vカドニカ変換コネクターを使えば6V-1200も使えます。なお、バッテリーの充電はタミヤカドニカ専用充電器をご使用下さい。コンビでの使用が高性能を十分に引き出します。




7.2V専用充電器
(14~16時間充電)




7.2Vレーシングパック




6V専用充電器
(14~16時間充電)




6V1200
タミヤカドニカバッテリー



6Vカドニカ
変換コネクター



タミヤカドニカバッテリー-6V, 7.2Vはバック式ニッケルカドミウム電池です。放電特性にすぐれ、高性能を楽しめます。また、繰り返し500回以上使って経済的。充電は家庭用100Vコンセントから行なう14~16時間充電器と、同じく家庭用100Vコンセントから約1時間で充電できる急速充電器、そして、車のシガーライターから15分で充電できる急速充電器があります。



タミヤカドニカバッテリー
家庭用急速充電器

《組み立てに必要な工具、接着剤など》


キットには、十字レンチ、六角棒レンチ、ダンパー油、合成ゴム系接着剤、両面テープ、グリス、ナイロンバンドが入っています。

《キットに入っている工具》

グリス




十字レンチ



ダンパー油



合成ゴム系接着剤




六角棒レンチ




《別に用意する工具》

+ドライバー(大・中)



ラジオペンチ




ニッパー



モリブデングリス



カッターナイフ




★この他に、ボディの切り抜き用のはさみ、ビンバイスかキリが必要です。又、ピンセット、セロファンテープ等があると便利です。

《塗装》

塗装は、モデルの仕上りを決める重要なポイントです。13、14ページの説明をご覧になってカラフルな塗装をお楽しみ下さい。

BECシステムのプロポは、送信機、受信機、サーボなどから成り立っています。

- 送信機=コントロールボックスとなるので、スティックの動きを電波の信号に変えてアンテナから発信します。
- トリムレバー=サーボの動きの中心（中立位置）をずらすための微調整レバーです。
- コントロールスティック=車のステアリング、スイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波の信号を受け取る装置です。受信機内にレギュレーターを内蔵。受信機用の電源を走行用バッテリーから取り出します。なお、BECシステムのプロポ以外のタイプの場合はレギュレーターを別にお買い求めいただくことがあります。
- サーボ=受信機が受けた電波の信号を機械的な動きに変え、車のコントロール部分を動かします。
- サーボホーン=サーボと車のコントロール部分をつなぐ部品の一つです。十字型や円型、棒型などいろいろな形、大きさがあり、つけ変えることができます。





作る前にかならず
お読み下さい。

★お買い求めの際、また組立ての前には必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談下さい。なお組立てを始められた後は、製品の返品、交換などには応じかねますのでご了承下さい。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んで下さい。1つ1つの組立てを確実に行なうことが、故障を防ぎ、性能の良いモデルを作るポイントになります。

このマークはグリスを塗る部分に指示しました。

グリス 必ず、グリスアップして、組みこんで下さい。

Apply grease to the places shown by this mark.

★図中の部品名のあと()内の表示はその部品がどこに入っているのかを示しております。ブリスターはブリスター・パック内に、ビス(A)はビス袋詰(A)に、金具袋はブリスターの金具袋詰に、デフギヤー袋はブリスターのデフギヤー袋詰に入っていることを示します。パーツ表であわせて部品をさがすのに役立て下さい。

《①、②、③で使用する小物金具》 PARTS USED IN ①, ② AND ③

(ビス袋詰(A)より)
(Screw bag(A))

3φ × 8皿ビス × 4
3mm x 8 Countersunk head screw

3φ × 6丸ビス × 1
3mm x 6 Round head screw

3φ × 12皿タッピングビス × 4
3mm x 12 Flat self tapping screw

(ビス袋詰(C)より)
(Screw bag(C))

3φ ナット × 2
3mm Nut

(ダンパー部品袋詰より)
(Damper parts bag)

ダンバーブッシュ × 1
Damper bushing

《ドライバー》
このキットには、下の2種のドライバーを組み立てに使用します。図の大きさにあわせて用意して下さい。ビスの大きさにあつたドライバーを使用しないと、しめにくばかりでなく、ビスの頭をこわす原因にもなります。
《SCREWDRIVER》
You should have at hand the two types of screwdriver as shown below.


+ ドライバー 大 (原寸図)
+ Screwdriver large (Full-sized)

4φ アルミ皿ビス、3φ 皿ビス、3φ タッピングビスに使用します。
For 4mm, 3mm countersunk head screw and 3mm self tapping screw.

+ ドライバー 中 (原寸図)
+ Screwdriver medium (Full-sized)

2.6φ タッピングビス、2φ ビスに使用します。
For 2.6mm self tapping screw and 2mm screw.

3 (ギヤーケースのくみたて)
★平らな台の上でゆがみのないようくみたてます。
★Assemble gear case on a flat surface.





1 タイヤの接着 CEMENTING OF TIRES

《リヤホイール》
《Rear Wheel》

★2個作ります。
*Make 2 sets.

《フロントホイール》
《Front Wheel》

★2個作ります。
*Make 2 sets.



★切りとります。
★Cut off.


タイヤとホイールの間にさしこみ、接着剤をしづらしながら回して下さい。
Apply synthetic rubber cement evenly between wheel and tire.



2 シャーシーの接着 CEMENTING OF CHASSIS

3φ ナット
(ビス C)
3mm Nut
Sub chassis
(Press parts bag)

合成ゴム系接着剤で接着します。
Cement with synthetic rubber cement.



★シャーシーは皿ビス加工がしてある面を下にします。
★Note the sides of the chassis.
★接着力が乾くまでとめておきます。
★Fix chassis as shown until cement has set.

3 ギヤーケースのくみたて ASSEMBLY OF GEAR CASE


3φ × 12皿タッピングビス
(ビス A)
3mm x 12 Flat self tapping screw

3φ × 6丸ビス
(ビス A)
3mm x 6 Round head screw

3φ × 8皿ビス
(ビス A)
3mm x 8 Countersunk head screw


ダンバーブッシュ
(ダンパー袋)
Damper bushing

ダンバーステー
(プレス袋)
Damper stay
(Press parts bag)



④、⑤で使用する小物金具 PARTS USED IN ④ AND ⑤

(ビス袋詰(A)より)
(Screw bag(A))



(ビス袋詰◎より)
(Screw bag ◎)



(ブリスター・パックより)
(Blister pack)



(ダンパー部品袋詰より)
(Damper parts bag)



A technical drawing of a cylindrical component with a ribbed or serrated outer surface. To its right, the word "シリンダー" (Cylinder) is written vertically above the word "Cylinder".

ダンパー・キャップ
Damper cap


× 1

O リング
O Ring × 1

 アジャストダイヤル
Adjustment dial


5 《ギヤーケースのとりつけ》

《アンダーカウルの切りとり》
下図のように切りとって使用します。
切りとりは12ページを参考にして下さい。又1枚は予備としてお使い下さい。
«TRIMMING UNDERCOWL»
Trim undercowl referring to the figure
below and on page 12.



《Fリングのとりつけ》

《Eリングの取り付け》



4 オイルダンパーのくみたて ASSEMBLY OF OIL DAMPER

《オイルの入れかた》

◀ How to add oil ▶


1. Fully press damper shaft into cylinder.

2. オイルを入れ、ダンパーシャフトを上下させ、オイルの中の気泡を抜きます


- 2.** Pour oil into cylinder and remove bubbles by moving damper shaft up and down.

3. Oリングをおしこみ、ダンパーをネジ込みます。あふれたオイルをふき取ります。


- 3.** Insert O ring and tighten up damper cap. Absorb oil overflow.



《Rコイルスプリングのとりつけ》 «Attaching rear coil spring»



5 ギヤーケースのとりつけ ATTACHING GEAR CASE



⑥、⑦、⑧で使用する小物金具
PARTS USED IN ⑥, ⑦ AND ⑧

(ビス袋詰Ⓐより)
(Screw bag Ⓜ)

3φ × 6 丸ビス
3mm x 6 Round head screw × 2

(ビス袋詰Ⓒより)
(Screw bag Ⓝ)

3φイモネジ
3mm Grub screw × 3

(ブリスター・パックより)
(Blister pack)

1150ペアリング
1150 Ball bearing × 2

16枚ピニオン
16T Pinion gear × 1

(金具袋詰より)
(Metal parts bag)

1.5φ Eリング
1.5mm E Ring × 1

730メタル
730 Metal × 1

850メタル
850 Metal × 1

ベアリングキャップ
Bearing cap × 1

テフジョイント
Differential joint × 1

4φ × 11シャフト
4mm x 11 Shaft × 2

ベベルブッシュ
Bevel bushing × 1

6φ × 20パイプ
6mm x 20 pipe × 1


ホイルストッパー × 1
Wheel stopper

8 モーターのとりつけ

ギヤーの調節

GEAR ADJUSTMENTS

*軽くまわるようすきまを調節します。
★Allow space for gear to run smoothly.




*3φ × 6 丸ビスを
ゆるめモーターを移動します。
★Loosen two 3mm x 6
round head screw then
move motor into proper
adjustment.

MOLYBDENUM GREASE

タミヤモリブデングリース


モリブデンを配合した高性能グリスです。ギヤーや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩耗をおさえます。

6 デフギヤーのくみたて ASSEMBLY OF DIFFERENTIAL GEAR





E リングのとりつけ «Attaching E ring»

*ラジオベンチでEリングを
とりつけます。
★Snap on E ring using long
nose pliers.




フリーベベルのくみたて «Free bevel gear»


*2個作ります。
★Make 2 sets.




ベベルブッシュのとりつけ «Attaching bevel bushing»



7 リヤシャフトのとりつけ ATTACHING REAR SHAFT



8 モーターのとりつけ ATTACHING MOTOR



⑨、⑩、⑪で使用する小物金具

PARTS USED IN ⑨, ⑩ AND ⑪

(ビス袋詰Ⓐより)

(Screw bag Ⓜ)



3φ×32皿ビス
3mm x 32 Countersunk head screw × 3

(ビス袋詰Ⓑより)

(Screw bag Ⓛ)



3φ×12タッピングビス
3mm x 12 Self tapping screw × 2

(ビス袋詰Ⓒより)

(Screw bag Ⓝ)



3φイモネジ
3mm Grub screw × 2



3φナット
3mm Nut × 4



ボールリンク
Ball pin × 2

(プレス部品袋詰より)

(Press parts bag)



バンドホルダー
Band holder × 2

(ダンパー部品袋詰より)

(Damper parts bag)



F・コイルスプリング
Front coil spring × 2



ボールマウント
Ball mount × 1




3φ×28シャフト
3mm x 28 shaft × 2

10 《アッパーデッキのとりつけ》

《ダンパーのとりつけ》

《ATTACHING DAMPER》



★押こみます。
★Press on.

11 《フロントシャーシーのくみたて》

《アップライトのとりつけ》

《UPRIGHT》

F・コイルスプリング

Front coil spring

★1mmのこして
とりつけます。
★Leave approx. 1mm.

アップライト

Upright

★1mmのこして
とりつけます。
★Leave approx. 1mm.

3φ×38シャフト


3mm x 38 Shaft

3φイモネジをしめこ
んでとめます。

Tighten up 3mm grub screw securely.

9 アッパーデッキのくみたて

ASSEMBLY OF UPPER DECK



十字レンチ
(ブリスター)
Box wrench

ボールマウント
(ダンパー袋)
Ball mount


ナイロンバンド大
(ナイロンバンド袋)
Large nylon band
(Nylon band bag)

★7.2Vレーシングパックのとき15cm、
6Vのとき18cmに切って使います。

★Cut to 15cm length for 7.2 Racing Pack
and 18cm for 6V battery.

10 アッパーデッキのとりつけ

ATTACHING UPPER DECK



★6V-1200のときとりつけます。

★Attach when using
6V-1200mAh battery.

★②でとりつけた3φ×8皿ビスと
3φナットをはずします。

*Remove 3mm x 8 countersunk head screw and 3mm nut attached at step ②.

A 5

★③でとりつけた3φ×32皿ビスと
3φナットをはずします。

*Remove 3mm x 32 countersunk head screw and 3mm nut attached at step ③.

A 4

3φ×32皿ビス
(ビスⒶ)
3mm x 32 Countersunk head screw

3φナット
(ビスⒸ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⒹ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⒺ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⒻ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⒼ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⒽ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⒾ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓃ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓉ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓊ)
3mm Nut

3φナット
(ビスⓁ)
3mm Nut


3φナット
(ビスⓂ)
3mm Nut

⑫、⑬で使用する小物金具

PARTS USED IN ⑫ AND ⑬

(ビス袋詰(Ⓐ)より)

(Screw bag (A))

3 φ × 32 ピス
3mm x 32 Countersunk head screw3 φ × 8 ピス
3mm x 8 Countersunk head screw3 φ × 8 タッピングピス
3mm x 8 Self tapping screw

(ビス袋詰(Ⓒ)より)

(Screw bag (C))

3 φ ナット
3mm Nut3 φ ワッシャー
3mm Washerボディマウント
Body mount

《ラジオコントロールメカについて》

《レギュレーターについて》

このモデルを走行させる為には、BECシステムのプロポ、又他のプロポのときはレギュレーターが必要です。

レギュレーターは受信機用の電源を走行用バッテリーから安定して供給するための装置です。受信機の内部に内蔵されたタイプのほか、下図のように受信機スイッチと共に別体となっているものもあります。

< BATTERY ELIMINATOR >

A BEC system proportional until or a battery eliminator set is required. The battery eliminator installed receiver gets power from the running battery, and provides a stable current flow. Both systems are shown below.

《BECシステムの受信機のとき》


《BEC SYSTEM RECEIVER》

受信機スイッチ

Receiver switch

BECシステムの受信機

(レギュレーター内蔵受信機)

BEC system receiver
(Eliminator equipped)

《別売のレギュレーターのとき》

《BATTERY ELIMINATOR SET》

タミヤレギュレーター


Tamiya Battery Eliminators

★ 各プロポメーカー用が用意されています。

★ Acoms, Sanwa, Futaba, JR and KO type available.

レギュレーター付受信機スイッチ

Eliminator equipped receiver switch



★ 上のようなタイプの他、各プロポメーカーにより、各種のレギュレーターが発売されています。

★ Battery eliminators are also available from radio manufacturers.


12

フロントシャーシーのとりつけ
ATTACHING FRONT CHASSIS

- ★ 穴の向きを横向きにとります。
- ★ Note direction.

十字レンチ
Box wrench

ボディマウント
(ビス(Ⓒ))
Body mount




《BECシステムの受信機を使う場合》

《When using BEC system receiver》

★ BECシステムとは受信機にレギュレーターが内蔵されたプロポのことです。

★ The battery eliminator equipped proportional unit is referred to as BEC (Battery Eliminator Circuitry) system in Japan.




《レギュレーターを内蔵していない受信機の場合》

《When using a normal receiver》

レギュレーター内蔵タイプでないプロポにレギュレーターを通さず直接スイッチからコネクターを接続しますと受信機がこわれます。

Normal receiver



13


サーボステーのとりつけ
ATTACHING SERVO STAY

- ★ サーボホーンははずして下さい。
★ Remove servo horn.

- ★ 2個ともとりつけます。
★ Attach to both servos.

※ サーボ
* Servo3 φ ワッシャー
(ビス(Ⓒ))
3mm Washer3 φ × 8 タッピングピス
(ビス(A))
3mm x 8 Self tapping screw


A3



- ★ サーボのセンターより下になるようとりつけます。
★ Make sure the indicated line of the stay is lower than the center of the servo when attached.

《標準サーボのとき》
《Normal servo》《小型サーボのとき》
《Mini servo》

- ★ 14.5mm以上になるようにします。
★ Make sure it is over 14.5 mm.




14 (スイッチのとりつけ)

《両面テープ》

両面テープをはる面はペンデンやアルコールで油をとりのぞいてからはって下さい。

《DOUBLE SIDED TAPE》

Remove all dust, dirt and adhesive smears before applying tape.



15 (ラジオコントロールメカの接続)

スピードコントローラー、ステアリングの組み立てに入る前に、⑯のように配線、⑯で servo のニュートラルを出して下さい。送信機、受信機のスイッチを入れたまま、⑰、⑱の組み立てを行なえば、確実でしょう。なお組み立てが終ったら必ず、バッテリーをはずして下さい。

《CONNECTING R/C EQUIPMENT》
Connect the unit as shown on step ⑯ and make sure the servos are at neutral according to step ⑯. Proceed to step ⑰ and ⑱ with the transmitter and receiver turned on to ensure proper alignment. Be sure to remove battery after installing unit.


《スイッチには接点グリスを》

スピードコントロールスイッチの接点部分にはタミヤ接点グリスをたっぷりつけて下さい。火花の発生による接触不良を防ぎ、電流の流れをよくします。

《SWITCH LUBRICANT》

Apply switch lubricant on contact points of controller. It prevents arcing and insures good current flow.

接点グリス(別売)
Switch lubricant
(Sold separately)




《平型レジスターの交換》

すりへたり、焼き切れた平型レジスターは、下図のようにして交換して下さい。

《CHANGING RESISTOR》

Replace worn resistors referring to the figure below.

2φビスをはずして
交換します。
Remove 2mm screw
for replacement.




スペアパーツNo.218平型レジスタ
Spare parts No.5218 Flat wire wound resistor

14

スイッチのとりつけ ATTACHING SPEED CONTROLLER


★ サーボホーンとりつけ部の中心にあわせて
スイッチをとりつけます。
★ Adjust servo and cut out of speed
controller to line up.

★ スイッチとサーボは平行
にとりつけて下さい。
★ Attach speed controller in
parallel with servo.



★ 2φビスをゆるめてスイッチを動かして
図の位置がサーボの中心線上にくる
ようにセットします。
★ Loosen two 2mm screws, and ad-
just position of speed controller. Let
portion shown in figure stay in
center line of servo.

必ず調節して下さい。
Be sure to adjust.




15

ラジオコントロールメカの接続 CONNECTING R/C CONTROL UNIT

★ 充電済の走行用バッテリーを
つなぎます。
★ Connect charged running battery.

電源共用コネクター
2P connector


* 受信機スイッチ
* Receiver switch



16

ラジオコントロールメカのチェック CHECKING R/C EQUIPMENT

★ 番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立てて下さい。
★ Check out R/C equipment in sequence. Make sure the servos are at neutral prior to assembly.




17 《スイッチアームのとりつけ》

《サーボホーンの工作》

サーボホーンは各メーカーにより色々な形がありますが、穴の位置を変えたり、切りとることにより使用できます。下図を参考にしてお使い下さい。

《SERVO HORN》

The shape of servo control horns vary from manufacturer to manufacturer. Cut off unnecessary area of your servo horns as shown.




《17、18で使用する金具小物》

PARTS USED IN ⑯ AND ⑰





(ビス袋詰(A)より)

(Screw bag (A))




(ビス袋詰(B)より)

(Screw bag (B))



(ナイロンバンド袋詰より)


(Nylon band bag)



18 《サーボセーバーのくみたて》


《S6のとりつけ》

<ATTACHING S6>



《サーボセーバーのとりつけ角》

<ATTACHING SERVO SAVER>



★サーボがニュートラルのとき図のようにセットして下さい。


★ Attach servo saver as shown with servo at neutral.

《タイロッドのとりつけ》

さし込んで矢印の方向におしこみます。

<ATTACHING TIE ROD>


Insert rod and move as shown.



17

スイッチアームのとりつけ
ATTACHING SWITCH ARM

★スイッチアームとスイッチの間が4mm以下のときは2φワッシャーをはさんで調整します。
★If the space between speed controller arm and speed controller is less than 4mm, use 2mm washer.




* サーボホーン止めビス

* Servo horn screw

スイッチアーム
(ブリスター)
Speed controller arm
(Blister pack)

★位置をあわせて
とりつけます。
★ Make it is
at the stop
position referring
to the figure.

2φナット
(ビス(B))

2mm Nut

2φワッシャー
(ビス(B))

2mm Washer

* サーボホーン

* Servo horn

2φ×8丸ビス
(ビス(B))

2mm x 8 Round

head screw


★ニュートラル調節をした
状態でくみたてます。
★ Make sure it is in
neutral before installing.

《サーボのストローク調節》

<Adjusting servo stroke>

★サーボのストロークがたり
ないときは矢印側にア
ームを移動させます。


★Move arm in the direction of
arrow to lengthen servo
stroke.



2φナットをゆるめて
調節します。
Loosen 2mm
nut to adjust.

★サーボのストロークが多
いときは矢印側にア
ームを移動させます。

★Move arm in the direction of
arrow when servo stroke is
too long.



2φナットをゆるめて
調節します。
Loosen 2mm
nut to adjust.

18


サーボセーバーのくみたて
ASSEMBLY OF SERVO SAVER

★ニュートラル調節をした状態でくみたてます。

★ Make sure the servos are at neutral before installing.



サーボセーバーベース
Servo saver base
サーボにあわせて使用します。
Use one that matches servo.
3φ×12タッピングビス
2.6φ×10タッピングビス
3mm x 12 Self tapping screw
2.6mm x 10 Self tapping screw




サーボセーバーベース
Servo saver base
サーボにあわせて選びます。
Select one to match servo.
S4, S7, S11

サーボセーバーベース
Servo saver base

サーボセーバーベース
Servo saver screw

フタバ FUTABA

S4



2.6φ×10タッピングビス
(ビス(B))
2.6mm x 10 Self
tapping screw

サンワ SANWA
アコムス ACOMS
JR, KO

S7




3φ×12タッピングビス
(ビス(A))
3mm x 12 Self
tapping screw

サンワ SANWA
アコムス ACOMS

S11



2.6φ×10タッピングビス
(ビス(B))
2.6mm x 10 Self
tapping screw



アジャスター
(ナイロンバンド袋)

Adjuster

約7mmネジ込んで
おきます。

Tighten to approx.
7mm.

タイロッド長
(ナイロンバンド袋)

Long tie rod
(Nylon band bag)

タイロッド短
(ナイロンバンド袋)

Short tie rod
(Nylon band bag)

アジャスター
(ナイロンバンド袋)

Adjuster

⑯、⑰で使用する小物金具
PARTS USED IN ⑯ AND ⑰

(ビス袋詰⑮より)
(Screw bag ⑮)

3φ×10皿タッピングビス × 4
3mm x 10 Flat self tapping screw

(ビス袋詰⑯より)
(Screw bag ⑯)

2φ×4丸ビス × 4
2mm x 4 Round head screw

2φナット × 4
2mm Nut


⑳《アジャスターのとりつけ》

《フロントウイングの調節》

フロントウイングは、路面状態により調節できます。走行させて調節して下さい。

《ADJUSTING FRONT WING》

Test run the car and adjust front wing according to road conditions.




《ダンパーの調節》

アジャストダイヤルをまわすことで調節できます。フロントウイングとあわせて、セッティングして下さい。

《ADJUSTING DAMPER》

Damper can be adjusted at adjustment dial.



《オーバーステアとアンダーステア》


オーバーステア：ステアリングを回った以上に、まがりこみます。

アンダーステア：ステアリングを回しても思ったよりもまがりません。

《OVERSTEER & UNDERSTEER》

Oversteer: Cars that turn excessively.

Understeer: Cars that turn inadequately.




R/C GUIDE BOOK

Tamiya's newest R/C Guide Book has all of the latest information concerning the installation and operation of R/C equipment and helpful hints on the care of your R/C cars, buggies and tanks.

19

サーボのとりつけ
ATTACHING SERVO


- ★ 赤コードと赤コード、黒コードと黒コードをつなぎます。
★ Connect red to red and black to black.



20

アジャスターのとりつけ
ATTACHING ADJUSTER

- ★ アジャスターをボールリンクにはめます。
★ Attach adjuster to ball pin.



21


ステアリングの調整
ADJUSTMENT OF STEERING

《アジャスターのはずしかた》
《Removing adjuster》


- ★ ドライバーをひねってはずします。
★ Twist screwdriver to remove adjuster.

《ロッドの長さの調節》
《Adjusting rod length》

アジャスターを回転させ長さを調整します。
Adjust length by rotating adjuster.



- ★ 必ずサーボのニュートラルを確認して下さい。
★ Make sure to check servo neutral first, then adjust.



(22、23で使用する小物金具)
PARTS USED IN 22 AND 23

(ビス袋詰(B)より)
(Screw bag(B))


2 φ × 8 丸ビス
2mm x 8 Round head screw × 2

2 φ ナット
2mm Nut × 2

(ナイロンバンド袋詰より)
(Nylon band bag)


5 φ × 3 アルミカラー
5mm x 3 Aluminum collar × 2

23 《走行用バッテリーの搭載》
《アンテナポストのとりつけ》
«ATTACHING ANTENNA POST»



よぶんのアンテナ線
をたばねます。
Gather excess cable.

《ナイロンバンド大の使いかた》
«HOW TO USE LARGE NYLON BAND»




注意して下さい。
CAUTION

走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外して下さい。

走行用バッテリーをつけたままでおくと、スピードコントロールスイッチが動いた時には、抵抗がひどく熱くなったり、車が暴走することがあります。走らせない時は、必ず走行用バッテリーはコネクターを抜き、車から外しておいて下さい。

DISCONNECT BATTERY CONNECTOR WHEN NOT USING THE CAR.

Disconnect Ni-Cd battery when car is not being used. If left connected, a slight movement of the speed controller can cause tremendous heat buildup in the resistor, causing a fire or damage to the model. Be sure to disconnect the battery and remove it from the vehicle prior to storing away.




22 受信機のとりつけ
ATTACHING RECEIVER

※受信機スイッチ又はレギュレーター
※Receiver switch or battery
eliminator

★コネクターをはめます。
★Insert connectors.


電源共用コネクター
2P Connector

★アコムスの場合はコネクタ一部
が後になるよう取り付けます。
★Install Acoms receiver with the
connector at the rear.




23 走行用バッテリーの搭載
INSTALLING BATTERY

★6V-1200タミヤカドニカを使う場合は
6Vカドニカ変換コネクターを使用して下さい。
★A 6V battery adapter (5264) is necessary
when using Tamiya 6V Ni-Cd battery.



《走行用バッテリーの搭載位置》
«Positioning battery»



《24、26で使用する小物金具》

PARTS USED IN 24 AND 26

(ビス袋詰(A)より)

(Screw bag (A))



3φ×8タッピングビス
3mm x 8 Self tapping screw

(ビス袋詰(B)より)

(Screw bag (B))



5φホイールナット
5mm Wheel nut

×2

(ビス袋詰(C)より)

(Screw bag (C))



4φロックナット
4mm Lock nut

×2

(金具袋詰より)


(Metal parts bag)




850メタル
850 Metal

×4

24 ホイールのとりつけ ATTACHING WHEEL



★図の黒く塗られた部分を切りとり、指示された穴をあけて下さい。
★Cut off shaded parts and drill holes as shown at right.



《ロードワイザードの塗装について》

ロードワイザードにはタミヤオリジナルステッカーのほか、J.P.S.ロータス、ウイリアムズ・ホンダ用のマークも用意。ボディは2台分入っていますので運んで仕上げて下さい。ボディ、リヤウイングはポリカーボネート塗料で、ドライバー、リヤウイングサイド版はプラモデル用塗料で塗装して下さい。なお、フロントウイングは材質を弱める場合がありますので塗装しないで下さい。

★塗装方法はボディ台紙を参考にして下さい。

《PAINTING THE ROAD WIZARD》


The kit includes 3 types of stickers. Tamiya original, J.P.S. Lotus and Williams Honda, and also bodies. Paint body and rear wing using polycarbonate paints. Figure and rear wing panel with plastic paints. Do not paint front wing as paint will not adhere well to surface.

★Refer to the card paper with the body for painting procedures.

25 ボディの切りとり TRIMMING OF BODY


2台分できます。
2 sets of body included.

★巾39mm以上のサーボを使用した場合はこの部分も切りとります。
★When using servo width of over 39mm. Trim indicated area.



26 ヘルメットのとりつけ ATTACHING HELMET

3φ×8タッピングビス
(ビス(A))
3mm x 8 Self tapping screw




ヘルメットや人形は自由に塗装して下さい。
Paint figure and helmet as you like.

TAMIYA COLOR


タミヤカラー(ポリカーボネート用)




RCカーのクリヤーボディ用筆塗り塗料です。
吹付けもOK。衝突などにもはがれにくく、
筆など水洗いででき、手軽に使えます。全12色。




27

リヤウイングのくみたて
ASSEMBLY OF REAR WING

28

ボディのとりつけ
ATTACHING BODY

29

ウイザードF-1のマーキング
MARKING OF BODY《⑦、⑧で使用する小物金具》
PARTS USED IN ⑦ AND ⑧(ビス袋詰(◎)より)
(Screw bag (◎))

2φ×4丸ビス 2mm x 4 Round head screw × 6


2φナット 2mm Nut × 4

(ナイロンバンド袋詰より)
(Nylon band bag)

スナップピン Snap pin × 3

<STICKERS>

- Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.
- Peel off the end of lining a little and put the decal in position on the body.



- Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the decal does not move out of position and that air is not trapped under it. If the lining is completely removed in advance, the decal may be wrinkled or contain unwanted air bubbles.

《使用できるスペアパーツ》

お近くの模型店・ラジコン専門店でもお求め下さい。又当社アフターサービスでもお求めいただけます。

No.170	ナイロンバンドセット	…	220円
No.171	耐熱両面テープセット	…	420円
No.174	16T・17Tアルミビニオン セット	…	370円
No.189	ブラックモーター	…	
No.195	スプリント	…	3,240円
No.197	スチールアンテナ	…	320円
No.200	スナップピンセット	…	270円
No.204	ブラックモーター	…	3,240円
No.215	エンデュランス	…	
No.218	ダイレクトサーボサーバー	…	470円
No.225	956リヤシャフト	…	670円
No.228	平型レジスター	…	670円
No.230	マブチRX-540SD テクニ	…	4,740円
No.232	パワーモーター	…	4,740円
No.233	チューンモーター	…	4,740円
No.234	ナイロンアップライト 2個セット	…	470円
No.242	850ベーリングセット	…	1,020円
No.248	デフジョイント・ペアリング セット	…	1,120円
No.249~252、No.261、262	タミヤレギュレーター (各社タイプ)	…	820円
No.264	6Vカドニカ変換コネクター	…	370円
No.277	スポンジタイヤ前輪E	…	840円
No.278	スポンジタイヤ後輪J	…	1,040円
No.279	F-1フロントシャーシ セット	…	940円
No.280	F-1スピードコントローラー セット	…	1,640円

★アフターサービスカードは裏面にあります。

住所	[Address]
電話	()
名前	[Name]

0586

KIT NO. 5853


静岡市小鹿628 〒422

《マークのはりかた》


マークは、ステッカー式のシールになっています。

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いて下さい。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいので順に切りとって下さい。

②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせます。裏紙をつけたまま位置をあわせて下さい。



③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはってゆきます。



裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわができるたり気泡が残ったりする原因となります。



★部品請求にはこのカードが必要です。部品請求をなさる方はあなたの氏名、住所、郵便番号(できれば電話番号)を1字ずつはつきりとお書き下さい。

ROAD WIZARD F1



部品を紛失したり、破損なった方は、このカードの必要部品を丸でこみ代金を現金書留又は定額替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。500円以下の部品請求には、切手で代用できます。

ボディ・ウイング・アンダーカウル (1台分).....	1,800円
シャシー.....	1,000円
アッパーデッキ.....	500円
A部品.....	800円
B部品.....	500円
S部品(SP.No.204).....	470円
Z部品.....	300円
フロントタイヤ・1台分 (SP.No.277).....	840円
リヤタイヤ・1台分 (SP.No.278).....	1,040円
ビス袋詰Ⓐ.....	300円
ビス袋詰Ⓑ.....	300円
ビス袋詰Ⓒ.....	300円
ナイロンバンド袋詰.....	600円
プレス部品袋詰.....	900円
ウイングステー.....	300円
フロントウイングブレート (2コ).....	300円
バンドホルダー(2コ).....	100円
サイドブレート(2枚).....	200円
ダンパー部品袋詰.....	800円
金具袋詰.....	900円
850メタル(4コ).....	200円
リヤコイルスプリング.....	200円
6φ×56アルミステー.....	200円
アップライト・ボールリンク付 (2コ)・(SP.No.232).....	470円
デフギヤー袋詰・4φ×11シャフト付 (SP.No.173).....	620円
リヤシャフト(SP.No.215).....	670円
16枚ビニオン.....	200円
スイッチ・スイッチアーム (SP.No.280).....	1,640円
ステッカーアーA.....	350円
ステッカーベ.....	350円



30

ウイザードF-1のマーキング
MARKING OF BODY

《ウイリアムズ・ホンダカラー》
«Williams Honda»



《J.P.S.ロータスカラー》
«J.P.S. Lotus»



ROAD WIZARD F-1

走らせない時は
バッテリーは必ず
はずしておきましょう

（走行）

（走行前の点検・チェック）

走行の前には、必ず下図のポイントを点検して下さい。故障や事故を防ぐために欠かせないことです。車を台の上におき、タイヤを浮かして行うのがよいでしょう。

★組立て後、最初に走らせる時は、最初の5分間くらいはステアリングやスイッチの調子を見ながらゆっくり走らせて下さい。

1 各部のネジに、ゆるみはないでしょうか。特にイモネジに注意して下さい。

2 送信機の電池の容量は不足していませんか。メーターやランプで確認し、不足している場合は電池を取りかえるか、充電して下さい。

3 走行用カドニカバッテリーの充電は充分ですか。

4 ステアリングは左右に確実に動きますか。また車を走らせて直進も調整します。

●車を手前から向うに走らせ、直進を確認します。まがるようでしたら、ステアリングステイックのトリムレバーをまがる向きと逆に動かして調整します。

5 スイッチは最高速に確実に入りますか。また確実に止まるかも確認。

6 コードが切れかかっていたり、ビニールがむけたりしていませんか。ビニールがむけているとショートの危険があります。ビニールテープなどをまいて絶縁して下さい。

7 ホイール止め、ロックナットのしめ付けは確実ですか。

8 バンドが切れかかっていたら交換します。走行中はずれことがあります。

9 後輪は軽くまわりますか。ギヤー、軸受けにはオイルスプレーなど油をさします。

（スイッチ取扱い上の注意）

電動R/Cカーは、強力なカドニカバッテリーや高性能モーターが使われることなどにより、最大200ワット以上もの大量の電気が配線関係に流れます。このため配線をまちがえたり、調整や扱い方が悪いと受信機やサーボ、スピードコントローラー、モーターなどをこわしてしまうことになります。特に次のようなことに注意して下さい。


（受信機やサーボがこわれます）

受信機用電源の共用コードの配線をまちがえると、受信機やサーボがこわれます。配線は説明図をよく見て行なって下さい。


（車が暴走します）

スピードコントローラーが停止の位置にない時にバッテリーをつなぐと車が暴走します。必ずスピードコントローラーが停止の位置にあることを確かめてから、バッテリーをつないで下さい。

（スイッチの平型レジスターが焼き切れます）




スピードコントローラーが最高速にはいっていない状態で、走行している車を手でムリに止めたり、ギヤーのかみ合わせが悪かったり、物がはさまって後輪が回転できないと平型レジスターが焼き切れてしまいます。



スピードコントローラーが最高速にはいっていない状態で長く走らせるとやはり平型レジスターが焼き切れます。

（モーターがこわれます）



車が障害物に当ったり、はさまったりして動けない時に、ムリに車を動かそうとするとモーターがこわれます。モーターに負担をかけないで下さい。

（走行させる時の手順）

1. 走行用の電池、送信機の電池をセットする。
 2. 送信機のスティック、トリムレバーがニュートラル(中立)の位置にあることを確認する。
 3. 送信機のスイッチを入れる。
 4. 受信機のスイッチを入れる。
 5. スティックを動かし、各部の動きを確認、必要ならトリムレバーで調整する。
- ★この手順は、必ず守って下さい。受信機の

スイッチを送信機のスイッチより先に入れた場合、他の電波の混信によってモデルが暴走することがあります。

★走行を終える場合は、必ず逆の手順で行い、受信機、送信機のスイッチを切り、走行用電池、送信機の電池もぬいでおきます。

（走らない時の点検・チェック）

「走行前の点検・チェック」をしたのに、どうも上っただけで走らないモデルがうまく走らない。走っても途中から動きがおかしくなってしまった。そんな時のためのチェックポイントです。

1 モーターの故障、配線を外してモーターのリード線を直接電池につないで確認できます。モーターがまわるようでしたら、他の部分の故障が考えられます。

2 サーボホーンの位置は正しい位置につけてあるでしょうか。左右の曲り方が同じになる位置にとりつけて下さい。

3 スイッチの平型レジスターが焼けたり、切れたりしていませんか。9ページを参考に修正や交換をおこないます。

4 送信機、受信機のアンテナは正しく伸ばされているでしょうか。

5 シャフト、ギヤーに草がからんだり、小石がはさまっていませんか。そのまま走らせるとモーターの焼きつきを起します。きれいにとりのぞいて下さい。

6 他の電波の混信。受信機のスイッチを入れ、送信機のスイッチを切った状態で、サーボが不規則な動きをするようでしたら、他の電波の混信が考えられます。

7 ラジオコントロールメカニズムの故障、ご使用のメカニズムのメーカーのアフターサービスをご利用下さい。モーター及びラジオコントロールメカニズムは、非常に精密に作られています。ていねいに扱って下さい。

（走行後の整備）


走らせたあとは、必ずモデルの手入れをしましょう。いつまでも性能を保つために欠かせないことです。

●砂や泥、汚れなどはきれいにふきとっておきましょう。

●各ギヤー、軸受けなどには必ず油をさしておきます。

（注意）

ラジオコントロールメカニズム、モーター等は、水にぬれたり、温氣が多いと故障しやすくなります。水にぬれた場合は、よく水分をふきとり、風通しのよい所で乾かして下さい。




PARTS

* Extra screws & nuts are included. Use them as spares.

Body, wing & undercowl	9805013
Sticker A	9495065
Sticker B	9495066

Z PARTS 0225031



METAL PARTS SMALL BOX 9725087

SCREW BAG A 9465141

3mm x 12 Self tapping screw 2080007	3mm x 8 Self tapping screw 2080009
3mm x 12 Flat self tapping screw 2080010	3mm x 10 Flat self tapping screw 2080011
3mm x 8 Countersunk head screw 2020004	3mm x 6 Round head screw 2000026
	3mm x 32 Countersunk head screw 2020014

SCREW BAG B 9465142


2.6mm x 10 Self tapping screw 2080008	5mm Wheel nut 3455001
2mm x 8 Round head screw 2000008	2mm Nut 2200001
2mm x 4 Round head screw 2000005	2mm Washer 2300001

SCREW BAG C 9465143

4mm Lock nut 2220002	3mm Grub screw 2070002
3mm Nut 2200005	3mm Washer 2300007
4mm E Ring 2320005	Ball pin 3455032

Body mount 2685016


BLISTER PACK 9755092




6mm x 56 Aluminum stay 3455111

Speed controller	4505031
Speed controller arm	4505032


B PARTS 0005218



A PARTS 9005184



S PARTS 0115001




Front tire 6225008
Rear tire 6235009


WHEEL BAG 9335021

Front & rear wheel 0445061
Synthetic rubber cement 6420002


PRESS PARTS BAG 9405231



NYLON BAND BAG 9405232




DAMPER PARTS BAG 9405234



DIFFERENTIAL GEAR BAG 9005144

Differential spur gear	
Free bevel gear	
Inside bevel gear	
Outside bevel gear	


METAL PARTS BAG 9405233




RADIO CONTROL UNIT

A battery eliminator equipped 2 channel digital proportional radio system referred to as BEC (Battery Eliminator Circuitry) system amongst the Japanese manufacturers is suggested for the model. For the other 2 channel proportional units without BEC, a separately sold battery eliminator set from Tamiya is required.

A separately sold battery eliminator unit is required when the radio does not have a BEC system.

SUITABLE SERVO AND RECEIVER SIZE**POWER SOURCE REQUIRED**


Tamiya Ni-Cd
7.2V Racing Pack




FOR MAXIMUM PERFORMANCE USE ONLY TAMIYA NI-CD BATTERIES.

TOOLS REQUIRED SEPARATELY

+ Screwdriver (large & medium)



Long nose pliers

**INSPECTION BEFORE OPERATION**

Be sure to check the points shown in the figure before starting operation. This is necessary to prevent trouble and accidents. It is recommended to check them with the model put on a base so that the wheels are in the air.

* In the first operation after assembly, let the model run slowly for the first 5 minutes while checking the condition of the steering and switch.

- 1 Make sure that screws, particularly grub screws, are tight enough.
- 2 Make sure that batteries for the transmitter are new by means of meter or lamp.
- 3 Make sure that the Ni-Cd battery has been sufficiently charged.
- 4 Does the car steer to right and left correctly and run in a straight line?
* If the car does not run straight, adjust steering servo with the trim lever of the steering control so that the car runs straight.
- 5 Double check the speed controller for full travel to high speed and stop limits.
- 6 Double check that the wiring is in place and the insulation of the cables is not coming off. Improper insulation may cause short circuits. Insulate with vinyl tape, etc.
- 7 Make sure that wheel stoppers and lock nuts are tight enough.
- 8 If the nylon band is worn out, replace it with a new one.
- 9 Do rear wheels rotate smoothly? Make sure to lubricate gears, bearings, etc.

CAUTIONS


As an electric powered radio control car utilizes high capacity Ni-Cd batteries and high performance electric motors, currents as large as 200 watts flow in the circuit. You must be very careful of all wiring, adjustments, and the handling of the speed controller, otherwise your receiver, servo or speed controller can be damaged. Please note the following carefully.

CAR RUNS WITH SWITCH OFF


Whenever battery is connected, the switch blade of the speed controller must be on the stop position or the car will run as soon as the battery is connected. Make sure to check stop position of speed controller, then connect battery.

BURN OUT RESISTOR


If your car stops due to some foreign object ob-



structing the wheels when running in the 1st or 2nd speed, the resistor of the speed controller can burn out.



Driving for long periods in the 1st or 2nd speed can also burn out the resistor.

DAMAGING MOTOR

Stopping the wheels from rotating when the speed controller is at top speed will seriously damage or burn out the motor. Never impose too much of a load on the motor.

TROUBLESHOOTING

After inspecting your car before operation, if it doesn't run well or shows strange movements while running, please carry out following check points.

- 1 If the motor does not function (a rare occurrence), remove wires and check the motor by directly connecting its lead wires to a fresh battery.
- 2 Is the servo horn in the proper position? It must be fitted so that the horn moves right and left the same amount.
- 3 Is the resistor burnt out or cut out? Replace it with new one referring to page 8.
- 4 Antennas of transmitter and receiver must be adjusted correctly.
- 5 When shaft or wheels become entangled, motor will overheat. Remove such hindrances immediately.
- 6 If the servo moves abnormally when the receiver is on, and the transmitter switch is off, another transmitter is causing interference.
- 7 If the radio control unit is not satisfactory, check with the manufacturer. The radio control unit is very precisely constructed and must be handled with great care.

