

VEHICLE SERIES

# D8532

## MOD. 1950

GERMAN TRAFFIC TRACTOR


24007



## GENERAL INSTRUCTION

SCALE  
1:24

- ▣ HIGHLY DETAILED PLASTIC MODEL KIT
- ▣ CLEAR PLASTIC PARTS INCLUDED
- ▣ DECAL SHEET FOR 4 OPTIONS



**UWAGA**  
 Przy stosowaniu kleju i farb wszystkie prace należy wykonywać w przewietrzonym miejscu z dala od źródła ognia.  
 Oddziel części od siebie nożem lub innym czystym narzędziem. Oczyść lampy błyskowe i wytnij punkty naklejkami i papier ścierny. Złóż modele zgodnie z schemat montażu.  
 Dla ułatwienia montażu każda część jest oznaczona numerem.  
 Po złożeniu zestawu mogą pozostać niewykorzystane części.

**CAUTION**

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room. When you take parts off from the runner frame, use modelling scissors or cutter.  
 See the bottom of this column for the meaning of symbols.  
 Extra details can remain after assembling of the kit.

**УВАГА**  
 При використанні клею та фарб всі роботи проводити подалі від джерел вогню у приміщенні, що добре провітрюється.  
 Деталі відокремлювати від лінійки ножем або іншим чистим ручним інструментом. Змийте фарби з ламп з допомогою наждачного паперу. Будувати моделі відповідно до схемат з складкою. Для зручності побудови кожна деталь позначена номером.  
 Після складання можуть залишитися невикористані деталі.

**ATTENTION**

Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte. e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria. Quando si staccano parti delicate, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima. Vedere in fondo a questa colonna per il signifi. Dopo l'assemblaggio possono rimanere parti inutilizzate.

**ATTENTION**

Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.  
 Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.  
 Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.  
 Après l'assemblage peut rester des pièces inutilisées.

**ZUR BEACHTUNG**

Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.  
 Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellerschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.  
 Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.  
 Nach dem Zusammenbau des Modells, können einzelne Teile übrig bleiben



POWTOZCZ DWA RAZY  
 MAJĄC  
 2 TEILE FERTIGEN  
 EFFICIENTER  
 FAIRE DUE PEZZI  
 TEE 2  
 ГОД 2 СТ  
 КЕБАСТЬ 2Х2



NE LEVAVAN KLEJÜ  
 DÖZMEY  
 NICHT KLEBEN  
 NE PINGELN  
 NON INCOLLARE  
 ELIMAR  
 LIMAR  
 HE KRETELVI



OPCJE  
 OPTIONAL  
 NACH BELIEBEN  
 FACOLTATIVO  
 VALIKORVAIKANNEN  
 VALBAR  
 BOPBATHI



ZROBIC COJINE  
 HOZE  
 OFFEN  
 FARE UN TROLU  
 FORD APERTO  
 AFINAR  
 OJNA-HALET  
 ZROBITI OTVOR



OPCJA  
 BEZCISZE  
 ENKTRIMMEN  
 SEPARARE  
 POKRYTIA  
 AVLAGSNA  
 BEPÖRÖT




ZRINAC  
 BEZIG  
 BITTE BEGEBEN  
 PLER DEL VOUS PLAT  
 PRESARE  
 DATIA  
 BOCCA  
 BIRHYTY



ZROB TO SAM  
 BEZCISZE  
 AM MEISTEN ZU MACHEN  
 FAIRE LE PLUS  
 BENEVOI  
 TEE THE  
 GOB DUE SÄMLY  
 SPOVITHTI GAMOMY

**PARTS**



COLOR CHART								
Nº	Color	Vallejo	Mr. Color	AK RC	Mission Models	AMMO MIG	Tamiya	Color name
01		71.056	C-040	RC-057	MMP-014	A.MIG-0008	XF-63	Dunkelgrau
02		71.818	C-029	RC-067	MMP-012	A.MIG-0913	XF-64	Red Braun
03		71.057	C-033	RC-001	MMP-047	A.MIG-0046	XF-01	Black
04		70.801	C-219	AK-460	MMM-009	A.MIG-0197	X-12	Brass
05		70.984	C-131	AK-709	MMW-001	A.MIG-0041	XF-10	Rust
06		71.073	C-078	RC-015	MMM-001	A.MIG-0045	XF-84	Gun Metal
07		71.072	C-028	AK-476	MMM-002	A.MIG-0191	XF-56	Steel
08		71.041	C-310	RC-035	MMP-033	A.MIG-0076	XF-10	Brown
09		71.251	C-137	RC-022	MMP-040	A.MIG-0033	XF-85	Tire Black
10		71.095	C-136	RC-047	MMP-009	A.MIG-0060	XF-05	Green
11		71.003	C-003	RC-006	MMP-003	A.MIG-0049	XF-07	Red
12		71.089	C-005	RC-036	MMP-065	A.MIG-0086	XF-17	Blue



**Clear Parts**

Ca Clear Parts  
 Cb x2 Clear Parts




**Decal sheet**

24007 German Tractor Tractor D8512 Mod.1950 R.F. SCALE 1:24  
 2 589 023 11 512853 7 12 8120 5 13  
 1 589 023 15 512853 7 16 28-1252 4 \*BR  
 6 RF 8120 14 51-2853 8 10 28-1252 3 \*AH


1



2




3




2


1



4




5




4



6



8




5




11





The part A39 do not use with hood (A1) close




12




13




14



15




16








17





18 x2




20




19




22 x2





21





20



17






British Occupation Zone, North Rhine-Westphalia, early 50s.



Belgium, early 50s.



American Occupation Zone, province of Hesse, early 50s.



Italy, 50s.

