


M-4 QUAD MAXIM AA MACHINEGUN

35211
1:35

MiniArt

PAINTING GUIDE

USED WITH THE KIT 35303 SOVIET RAILWAY FLATBED 16,5-18t



COLORS CHART

Nr	Color/Цвет	Vallejo	Mr. Color	Life Color	Tamiya	AK	Mission Models	Hataka	AMMO MIG	Color name
01		70.609	136	UA-259	Xf 4+Xf 58	RC 073	MMP-0485	251	A.MIG-0019	Russian Green
02		70.863	078	LC-076	XF-84	RC-015	MMM-001	106	A.MIG-0045	Gun Metal
03		70.862	137	UA-733	Xf 85	RC-022	MMP-040	224	A.MIG-0033	Tire Black
04		70.311	043	UA-714	XF-78	RC-029	MMP-076	013	A.MIG-0037	Wood
05		70.928	111	LC-041	XF-15	RC-088	MMP-006	187	A.MIG-0027	Beige
06		70.950	033	LC-002	XF-01	RC-001	MMP-047	041	A.MIG-0046	Black

ATTENTION

Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximite d'une flamme nue, et serrer la piece de temps en temps.
 Pour retirer les pieces hors du cadre, utiliser des ciseaux speciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.
 Après l'assemblage peut rester des pieces inutilisees.

ZUR BEACHTUNG

Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellerschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
 Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
 Nach dem Zusammenbau des Modells, können einzelne Teile übrig bleiben

УВАГА

При використанні клею та фарб всі роботи проводити подалі від вогню відкритою приміщенні, що добре провітрюється.
 Деталі відокремлювати від литників ножом або іншим ріжучим інструментом. Зачистити облої і місця зрізу за допомогою надфайлу та наждачного паперу. Будівництво моделі виконувати згідно зі схемою. Для зручності побудови кожну деталь позначена номером.
 Після складання можуть залишитися невикористані деталі.

ATTENZIONE

Non usare colla a vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria. Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima. Vedere in fondo a questa colonna per i simboli. Dopo l'assemblaggio possono rimanere parti inutilizzate.

ВНИМАНИЕ


При использовании клея и красок все работы производить в проветриваемом помещении вдали от источников огня.
 Детали отделить от литников ножом или другим режущим инструментом. Зачистить облои и места среза при помощи надфайла и наждачной бумаги. Сборку моделей производить согласно схеме сборки.
 Для удобства сборки каждая деталь обозначена номером. После сборки набора могут остаться неиспользованные детали.

CAUTION

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room. When you take parts off from the runner frame, use modeling scissors or cutter.
 See the bottom of this column for the meaning of symbols.
 Extra details can remain after assembling of the kit.


Parts | Детали

Af



Ag

Ad x4



Ac x5





Photo-Etched Parts PE (M-71)



Ab





x2 MAKE 2PCS
 2 TEILE FERTIGEN
 EFFETUER 2 PIECES
 FARE DUE PEZZI
 TEE 2 KPL
 ГОР 2 СТ
 ПОВТОРИТЬ ДВА РАЗА
 КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ

BEND BITTEN BIEGEN
PLIER S'IL VOUS PLAÏT
PIEGARE
TAÏTA
ВОСКА
ВИГНУТИ

SCRATCHBUILD
AM MEISTEN ZU MACHEN
FAIRE LE PLUS
RENDITI
TEE ITSE
ГОР ДІГ СУЛІВ
ДЕЛАТИ САМОМУ
ЗРОБИТИ САМОМУ


INSTRUCTION






14 x4

15




16 x3

17




18

19





20






3

21





22




24

23



12



3

x15 25

